

Výstup z Regionální Dopravní konference (RDK) – 2025

Udělené obecné záštity na celý ročník:

Záštita policejního prezidenta (genpor. Mgr. Martin Vondrášek)
Záštita generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR (Ing. Radek Mátl)
Záštita ředitele SFDI (Ing. Zbyněk Hořelica)
Záštita Ministra dopravy ČR, (Mgr. Martin Kupka)
Záštita Ministerstva dopravy ČR, samostatného oddělení BESIP (Mgr. Tomáš Nežold, M.A.)
Asociace krajů ČR (MUDr. Martin Kuba)
Svaz měst a obcí České republiky (Mgr. Radka Vladyková)

Mediální podpora:

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

RDK, Kraj Vysočina 30. 10. 2025, Krajský úřad Kraje VYSOČINA, Kongresový sál

Záštity: Ing. Martin Kukla (hejtman Kraje Vysočina)
Mgr. Petr Ryška (Primátor statutárního města Jihlava)

Účast: 65

Program: **Úvodní slovo**
Ing. Martin Kukla (hejtman Kraje Vysočina)

Řešení, která fungují: ukázka nápravy konkrétního rizikového místa v kraji (RSE Project) - Bc. Martin Landsfeld, který představil vývoj opatření na rizikových místech probíraných na Dopravních konferencích (snídaních) v letech 2014-2024. Vývoj nebo realizace opatření na rizikových místech z dřívějších let je předmětem prezentace „Vývoj opatření na místech z DK 2014-2024“ dostupné na webu: <https://dopravnikonference.com/rokykestazeni/2025/> nebo přímo na mapě webových stránek Regionální Dopravní konference: <https://dopravnikonference.com/mapa-nehodovych-mist/>

Top 10 rizikových míst v kraji: diskuze s účastníky konference

Seznámení s lokalitami (Portál nehod), debata nad nápravou vybraných rizikových míst, nástin možného řešení (RSE Project). Popis TOP10 rizikových míst v kraji je k dispozici na webové stránce: <https://dopravnikonference.com/rokykestazeni/2025/>

1. Křižovatka na obchvatu I/37 u obce Osová Bítýška
2. Úsek silnice II/360 v extravilánu u města Jaroměřice n.R.
3. Úsek silnice II/360 v extravilánu u obce Výčapy (Třebíč).
4. Úsek silnice II/150 v extravilánu u vesnice Babice
5. Směrový oblouk na silnici II/353 v extravilánu u obce Stáj
6. Úsek silnice II/350 v extravilánu u města Přibyslav
7. Silnice II/385 na vjezdu do obce Křídla
8. Směrový oblouk na silnici I/34 v extravilánu u obce Jitkov
9. Okružní křižovatka ulic Vrchlického a U Cvičiště v Jihlavě
10. Úsek silnice I/23 v extravilánu u obce Ořechov

Lokalitu s nástinem možného řešení představil za RSE Project Ing. David Pauk. Její popis, rizika a představení návrhů řešení je předmětem prezentace „Rozbor rizikového místa“ dostupné na webu: <https://dopravnikonference.com/rokykestazeni/2025/>

Závěry z diskuzí nad rizikovým místem:

Úsek silnice II/350 v extravilánu u města Přibyslav

Zástupce BESIPu přednesl nad rámec prezentovaných návrhů opatření také požadavek na snížení maximální dovolené rychlosti v úseku pro velmi prudké oblouky a úzkou vozovku. Doplnilo, že nad rámec Policií evidovaných nehod dochází v těchto místech i k vyjetí z vozovky bez zranění a následnému vytažení vozidla bez hlášení Policii. Správce komunikace přislíbil provedení všech navrhovaných úprav - pokácení stromu ve výhledu pro přehlednost úseku, osazení vodicích tabulí Z3 na vnější stranu směrových oblouků. Nepřimlouvá se k epoxidovým protismykovým úpravám vozovky pro jejich náklady, spíš prověří protismykové vlastnosti vozovky a případně udělají mikrokoberec. Nepředpokládá rozšíření krajnice ani případné prodloužení svodidel.

Mediální ohlas:

<https://jihlavsky.denik.cz/zivot-ridice/regionalni-dopravni-konference-2025-vysocina.html>